

* 実機試験結果写真[16年経過写真]



* ボックスに結露防止器を設置後16年経過しても腐食し易い金属部や変色し易い銅部品も鮮やかな輝きを維持しています。